

# Digiflex

Produktinfo und Transferparameter

Temperatur:	120°C – 150°C
Zeit:	12 sek. – 15 sek.
Druck:	mittel 2 – 3 bar
Waschbeständigkeit:	60°C (40°C empfohlen)

**Die Transfers auf Richtigkeit** und Rest-Granulat **prüfen**, bevor man sie auf das Textil presst. Digiflex ist für zahlreiche Textilien geeignet. Ein pauschale Aussage kann aufgrund der Vielzahl der textilen Stoffe nicht getroffen werden.

Ideal ist 3 Sekunden Vorpressen des Textils, dies entzieht die Restfeuchte aus dem Gewebe. Digiflex mit 12-15 Sek. und mit 150 Grad - mit mittleren Druck (ca. 2-2,5 bar) - verpressen. Den Träger vorsichtig abziehen und fertig. Sollte der Druck nicht ideal haften, einfach 3-6 Sek. nachpressen.

**Wichtig:** Bei Materialien wie Polyester, Polyester-Misch-Textilien und Softshell sind die Pressgrade und die Presszeiten zu senken (130 Grad und 12 Sek.)

Auf Re-Sublimation ist immer vorab selbst zu prüfen, eine pauschale Aussage darüber kann nicht getroffen werden. Kontrastreiche Untergründe sind nicht zu empfehlen da der Transfer zu dünn ist um diese restlos abzudecken.

**Erstmals 72 Stunden nach der Veredelung waschen.** Um mechanische Beschädigung des Transfers zu vermeiden immer auf links gedreht waschen, kein Trockner, Weichspüler oder Bleichmittel verwenden, nicht über den Transfer bügeln.

Ein eventueller „öliger“ Film (oder Flecken) auf dem Druck und Kleberückstände neben dem Druck sind nach dem Waschen nicht mehr vorhanden.